

Confira!




06/10

## Aplicações ATE

A ATE, marca do Grupo Continental para a linha de Freios no mercado de reposição, divulga algumas de suas aplicações em Cilindro de Roda, Cilindro Mestre, Servo-Freio e Kit de Reparo da Pinça para reforçar seu amplo portfólio, atendendo as principais montadoras presentes no mercado brasileiro. É o conhecimento mundial do principal fornecedor de sistemas de freios disponível também para o mercado de reposição.

### Informações técnicas

| Descrição        | Código ATE | Código Original   | Código TRW | Código Bosch | Aplicação  |
|------------------|------------|---|------------|--------------|--|
| Cilindro de Roda | 6274       | 4402.A8<br>4402.C3<br>7701041021                              | RCCR02860  | CR 3016      | <b>CITROËN:</b> Xsara (01.98>12.04) - c/ ABS<br><b>PEUGEOT:</b> 306 (01.94>12.02) - c/ ABS<br><b>RENAULT:</b> Scénic (01.99>12.06) / Laguna Nevada (01.97>12.02) |
| Cilindro de Roda | 6277       | 43301SH3J01<br>43301SM4A01<br>43301SO4003<br>43301SR3003      | .          | .            | <b>HONDA:</b> Civic (01.92>12.00) / Accord (01.91>12.93) - Esquerdo  |
| Cilindro de Roda | 6278       | 43301SH3J01<br>43301SM4A01<br>43301SO4003<br>43301SR3003      | .          | .            | <b>HONDA:</b> Civic (01.92>12.00) / Accord (01.91>12.93) - Direito   |
| Cilindro de Roda | 6280       | 164208918   | RCCR00990  | .            | <b>MBB:</b> Sprinter (01.97>03.00) - Direito   |
| Cilindro de Roda | 6281       | 164208818   | RCCR00980  | .            | <b>MBB:</b> Sprinter (01.97>03.00) - Esquerdo  |
| Cilindro de Roda | 20238      | 4402.82   | .          | .            | <b>PEUGEOT:</b> 207 1.4 (02.06>12.10) - Esquerdo s/ ABS  |
| Cilindro de Roda | 20239      | 4402.83   | .          | .            | <b>PEUGEOT:</b> 207 1.4 (02.06>12.10) - Direito s/ ABS   |
| Cilindro de Roda | 20242      | 4402.A0<br>95668069<br>7701035405                             | .          | .            | <b>CITROËN:</b> Xsara 1.4 (01.96>08.00) - Esquerdo s/ ABS - Sistema Bendix   |
| Cilindro de Roda | 20243      | 4402.A1<br>95668070<br>7701035406                             | .          | .            | <b>CITROËN:</b> Xsara 1.4 (01.96>08.00) - Direito s/ ABS - Sistema Bendix  |
| Cilindro de Roda | 20244      | 4402.97<br>95668067<br>7701033707<br>7701035471<br>7701039392 | .          | .            | <b>CITROËN:</b> Xsara 1.4 (01.96>08.00) - Esquerdo s/ ABS - Sistema Lucas  |



## Informações técnicas

ATE - uma marca do Grupo Continental

| Descrição                         | Código ATE | Código Original   | Código TRW | Código Bosch | Aplicação   |
|-----------------------------------|------------|---|------------|--------------|---|
| Cilindro de Roda                  | 20245      | 4402.98<br>95668068<br>7701033706<br>7701035472<br>7701039393 | .          | .            | <b>CITROËN:</b> Xsara 1.4 (01.96>08.00) - Direito s/ ABS - Sistema Lucas  |
| Cilindro Mestre                   | 5870       | 90512840  | .          | .            | <b>GM:</b> Vectra / Meriva 16V (09.96>12.05) - c/ ABS   |
| Cilindro Mestre                   | 6061       | 7701206229  | .          | .            | <b>RENAULT:</b> Scénic (09.98>12.06) - c/ ABS   |
| Cilindro Mestre                   | 6070       | 4601.N1   | .          | .            | <b>CITROËN:</b> Berlingo (01.97>12.04) / Xsara 1.8 (01.99>12.06) / Picasso (01.01>12.06)<br><b>PEUGEOT:</b> 406 1.6/1.8/1.9 (01.95>12.98) / Partner (01.97>12.04) - s/ ABS    |
| Cilindro Mestre                   | 6153       | 7082220   | .          | .            | <b>FIAT:</b> Dobló (01.01>12.09) - c/ ABS   |
| Cilindro Mestre                   | 6350       | 1J1/614019  | .          | .            | <b>VW:</b> Golf (01.99>12.01) - c/ ABS / Bora (01.01>12.08) - c/ ABS / New Beetle (01.00>12.08) - c/ ABS<br><b>AUDI:</b> A3 (01.97>12.01) / TT Coupé / Roadster (01.99>01.01) |
| Kit de Reparo da Pinça sem Pistão | 5965       | .   | .          | .            | <b>GM:</b> Astra 1.8/2.0 (01.98>12.09)  |
| Kit de Reparo da Pinça sem Pistão | 6132       | .   | .          | .            | <b>VW:</b> Fox 1.6 (10.03>12.09) / Golf 1.6/1.8/1.8T/2.0 (01.99>12.01)<br><b>AUDI:</b> A3 1.8 Turbo (01.99>12.01)   |
| Kit de Reparo da Pinça com Pistão | 6133       | .   | .          | .            | <b>VW:</b> Fox 1.6 (10.03>12.09) / Golf 1.8 Turbo (01.99>12.01)<br><b>AUDI:</b> A3 1.8 Turbo (01.99>12.01)  |
| Kit de Reparo da Pinça sem Pistão | 6137       | .   | .          | .            | <b>GM:</b> Astra / Zafira (01.01>12.09) / Meriva (01.02>12.09) Vectra 16V (11.01>12.05)<br><b>TROLLER:</b> T4 Tdi (10.01>12.09) - Aro 15                                      |
| Kit de Reparo da Pinça sem Pistão | 6139       | .   | .          | .            | <b>GM:</b> Astra / Zafira (01.01>12.09) / Meriva (01.02>12.09) Vectra 16V (11.01>12.05)<br><b>TROLLER:</b> T4 Tdi (10.01>12.09) - Aro 15                                      |
| Kit de Reparo da Pinça sem Pistão | 6182       | .   | .          | .            | <b>FORD:</b> Focus (07.02>12.08)  |
| Servo-Freio                       | 6033       | 7082044   | .          | .            | <b>FIAT:</b> Palio / Siena / Weekend / Strada (11.99>12.05) - c/ ABS  |
| Servo-Freio                       | 6051       | .   | .          | .            | <b>RENAULT:</b> Scénic (09.98>12.06) / Mégane (01.99>12.06) - s/ ABS  |
| Servo-Freio                       | 6053       | 7701206227  | .          | .            | <b>RENAULT:</b> Scénic (09.98>12.06) / Mégane (01.99>12.06) - c/ ABS  |
| Servo-Freio                       | 6063       | 4535.P7   | .          | .            | <b>CITROËN:</b> Picasso (01.01>12.06) - s/ ABS  |
| Servo-Freio                       | 6065       | 4535.J2   | .          | .            | <b>PEUGEOT:</b> 206 1.6 8V (01.99>12.06)<br>206 1.0 16V (01.01>12.06) - s/ ABS  |
| Servo-Freio                       | 6067       | 4535.P6   | .          | B0114        | <b>CITROËN:</b> Berlingo (01.97>12.04)<br><b>PEUGEOT:</b> Partner (01.97>12.04) - s/ ABS  |
| Servo-Freio                       | 6069       | 4535.P9   | .          | .            | <b>PEUGEOT:</b> 206 1.6 16V (01.01>12.04) - s/ ABS  |
| Servo-Freio                       | 6149       | 7082222   | .          | .            | <b>FIAT:</b> Dobló 1.3 16V Fire; 1.6 16V; 1.8 8V (01.02>12.09) - c/ ABS   |
| Servo-Freio                       | 6187       | 2M5R2005AA  | .          | .            | <b>FORD:</b> Focus (07.02>12.08) - s/ ABS   |
| Servo-Freio + Cilindro Mestre     | 6054       | .   | .          | .            | <b>RENAULT:</b> Scénic (09.98>12.06) - s/ ABS   |
| Servo-Freio + Cilindro Mestre     | 6030       | .   | .          | .            | <b>FIAT:</b> Palio / Siena / Weekend / Strada (11.99>12.05) - s/ ABS  |
| Servo-Freio + Cilindro Mestre     | 6032       | .   | .          | .            | <b>FIAT:</b> Palio / Siena / Weekend / Strada (11.99>12.05) - c/ ABS  |
| Servo-Freio + Cilindro Mestre     | 6050       | .   | .          | .            | <b>RENAULT:</b> Mégane (03.99>12.06) - s/ ABS   |
| Servo-Freio + Cilindro Mestre     | 6161       | .   | .          | .            | <b>FORD:</b> Fiesta 1.0 (05.02>12.08) - s/ ABS  |
| Servo-Freio + Cilindro Mestre     | 6186       | .   | .          | .            | <b>FORD:</b> Focus (07.02>12.08) - s/ ABS   |

